

Gemeinderat Günsberg
Wasserversorgung
4524 Günsberg SO

Trübungen im Trinkwasser

Die vermehrten Reklamationen über trübes Wasser in diesem Jahr sind auf rostige Bereiche der Wasserleitungen zurückzuführen. Die Trübung im Wasser wurde bisher ausschliesslich nur in den Haushaltungen der Kunden festgestellt. In den Trinkwasseranlagen wie Sammelbecken und Reservoir sind keine besonderen Ablagerungen aufgetreten.

In diesem trockenen Jahr 2018 haben die Quellen Mattenhof und Flüeli stark in der Ergiebigkeit abgenommen, dadurch stieg der Anteil an der Ribiquelle besonders stark an. Da die Ribiquelle durch eine Osmoseanlage seit 2015 enthärtet wird, senkte sich die Härte bis unter 15 °fH ab. Das weichere Wasser hat den Nachteil, die Ablagerungen in den Eisenleitungen abzulösen und aufzunehmen. In wenig zirkulierenden Leitungen, insbesondere den langen Hauszuleitungen und im Haus selber, wirkt sich diese Eigenschaft besonders stark aus. Es kann zum örtlichen Auftreten von Ablösungen in den Eisenleitungen kommen, das beim Gebrauch dann mit dem Wasser ausgespült wird. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist nicht vorhanden. Das trübe, bräunliche Wasser kann ausgespült und der nachfolgend klare Bereich genutzt werden.

Die Verantwortlichen der Wasserversorgung sind bestrebt, die eingetretene Veränderung, das heisst das weichere Wasser mit härterem Anteil zu mischen, damit wieder eine bessere Balance im Wasserleitungsnetz hergestellt werden kann.

Die mikrobiologischen Anforderungen an Trinkwasser konnte immer als einwandfrei festgestellt werden.

Für weitere Fragen und Abklärungen stehe ich Ihnen gerne weiter zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

carewater

Walter Wyler
Geschäftsführer